

 N° d'imprimé : [REDACTED] 3224 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Collection	22/08/2023	[REDACTED] 16

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable	<b>Défaillances mineures</b> 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,ARG,ARD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG) 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (ARG,ARD)
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	
21/08/2028	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : [REDACTED] 174
(9) RAISON SOCIALE : [REDACTED] ZELET
(3) COORDONNÉES : [REDACTED] ROANNE [REDACTED] 9

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
NOM ET PRENOM : [REDACTED] Stève
N° D'AGREMENT : [REDACTED] 1223
SIGNATURE : 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
[REDACTED]-RQ (F)	07-03-2019	21-01-1985
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	2CV 6	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
[REDACTED]	M1	VP
Type/CNIT	Energie	
AZ KA	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
37000

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-17.4m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	2%		14%			
Forces verticales	385daN			302daN		
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage	156daN	134daN	89daN	98daN		
Déséquilibre (<20%)	15%		10%			
Force de freinage (efficacité) 156daN	134daN	89daN	98daN			
Taux d'efficacité (≥50%)	69%			39%		
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%)	39%					
<b>Emissions à l'échappement</b> Teneur en CO (≤4.5%)	0.28%					
<b>Feux croisement</b> (-2.5% à -0.5%)	G: -1.4%		D: -1.4%			